

F E H L E R S P E I C H E R L E S E N

Datum: 08/09/18 21:33:11
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variante: MS430DS0

ERGEBNIS: 7 Fehler im Fehlerspeicher !

150 Lambdasondenspannung Vor-KAT-Sonde 1

Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler: 40

N_32	768.00	rpm
MAF	119.84	mg/stk
R_LS_UP_1	255.00	Ohm
VLS_UP_1	0.42	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	301.70	h

Unterbrechung

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan nicht vorhanden

sporadischer Fehler

Fehlercode: 96 B4 FF 28 18 16 FF 55 90 A0

227 Lambdareglerabweichung Bank 1

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

N_32	3360.00	rpm
MAF	147.07	mg/stk
TCO	93.75	Grad C
LAM_MV_1	19.92	%
aufgetreten vor (rel. BZ)	300.70	h

Abweichung fett

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden

statischer Fehler

Fehlercode: E3 71 01 28 69 1B BD B3 90 AA

202 Lambdaregelgrenze Bank1

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

N_32	3232.00	rpm
TCO	95.25	Grad C
R_LS_UP_1	255.00	Ohm
VLS_UP_1	0.17	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	300.70	h

Gemischgrenze fett

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden

statischer Fehler

Fehlercode: CA 71 01 28 65 BF FF 21 90 AA

188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

N_32	3392.00	rpm
MAF	174.31	mg/stk
VLS_UP_1	0.00	V
R_MV_LS_DIAG_UP_1	5397.00	Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ)	300.60	h

Sondenheizung defekt
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: BC 78 01 28 6A 20 00 15 90 AB

238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1

Fehlerhäufigkeit: 18
Logistikzähler: 23

TCO	39.00	Grad C
N_32_TOL	1088.00	rpm
MAF_TOL	272.35	mg/stk
MAF_BOL	130.73	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	88.30	h

Misfire CARB_B1

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: EE B2 12 17 74 22 32 18 98 F6

242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5

Fehlerhäufigkeit: 18
Logistikzähler: 23

TCO	39.00	Grad C
N_32_TOL	1088.00	rpm
MAF_TOL	272.35	mg/stk
MAF_BOL	130.73	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	88.30	h

Misfire CARB_B1

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: F2 B2 12 17 74 22 32 18 98 F6

243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6

Fehlerhäufigkeit: 18
Logistikzähler: 23

TCO	39.00	Grad C
N_32_TOL	1088.00	rpm
MAF_TOL	272.35	mg/stk
MAF_BOL	130.73	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	88.30	h

Misfire CARB_B1

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: F3 B2 12 17 74 22 32 18 98 F6
=====