

F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N

-----  
Datum: 08/09/18 21:54:57  
ECU: MS430DS0  
JobStatus: OKAY  
Variante: MS430DS0  
-----

ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !  
-----

150    Lambdasondenspannung Vor-KAT-Sonde 1

Fehlerhäufigkeit: 1  
Logistikzähler: 40

N_32	736.00	rpm
MAF	103.49	mg/stk
R_LS_UP_1	255.00	Ohm
VLS_UP_1	0.42	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.20	h

---

---

Unterbrechung

---

Fehler ist abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan nicht vorhanden

sporadischer Fehler

Fehlercode: 96 B4 01 28 17 13 FF 55 9C 6A  
=====