



- Das Lenkrad war vor der Vermessung nicht gerade. Spureinstellung ist erforderlich.
- Das Lenkrad steht momentan gerade