

# Reparatur Gebläse Widerstand 316i Coupe mit manueller Klimaanlage

Da mein Gebläse, wie bei vielen anderen, nur noch auf Stufe 4 lief, hab ich den Vorwiderstand ausgeba

Da mein Gebläse, wie bei vielen anderen, nur noch auf Stufe 4 lief, hab ich den Vorwiderstand ausgebaut und mit einem Durchgangsprüfer festgestellt ,dass eigentlich nur die Temperatursicherung ausgelöst hatte. Wenn ihr den Durchgang prüfen wollt dann an den roten Linien auf dem angefügten Bild.

Das Bauteil seht ihr in der roten Elipse.

Also fix zu Conrad gefahren und ein Ersatz für ganze 0,37€ beschafft.

Beim Einlöten bitte auf die Temperatur achten denn das Teil löst bei 240 °C aus 😊